

EN WIRED CYCLE COMPUTER OPERATING MANUAL – AS6000



Before installing the computer, read this manual and keep it for future reference. Make sure all parts shown in the diagram below are included.

- Cycle computer (A);
- Mounting bracket with fixture (B);
- Magnet with a mounting screw (C, D);
- Zip ties (E, F);
- Rubber washers (G, H);
- Wireless sensor (I);
- Batteries (J);



INSTALLATION

Please note the diagram on p.4. Sensor must be mounted on front fork and magnet on the front wheel spoke (pic.7-12).


SETTING UP YOUR COMPUTER

"FEATURES/ FUNCTION"	SYMBOL	DETAILS	8 functions
CURRENT SPEED	BIKE LOGO	KM OR MILES 0.0~99.9KM/ML	*
ELAPSED TIME	TM	HOURS/MINS/SECS 0~9:59:59	*
TRIP DISTANCE	DST	SHOWN IN KM OR MILES AS SELECTED 0.00~999.99KM/ML	*
ODOMETER	ODO	ACCUMULATED TOTAL DISTANCE 0.0~9999.9KM/ML	*
MAXIMUM SPEED	MAX	SHOWN IN KM OR MILES AS SELECTED 0.0~99.9KM/ML	*
AVERAGE SPEED	AVS	SHOWN IN KM OR MILES AS SELECTED 0.0~99.9KM/ML	*
CLOCK	CLOCK LOGO	REAL TIME CLOCK 0:00:00~23:59:59	*
SCAN	SCAN	SCANS ALL FEATURES	*

- BATTERY: COMPUTER CR2032*1 | TX SENSOR LR44*2 - AUTO POWER ON/OFF
 - WHEEL SIZE SETTING: 1000MM~3999MM - INITIAL VALUE: 2155MM
 - OPERATING TEMPERATURE: 0°C~55°C


POWER ON: Press any button to turn your cycle computer on.
POWER OFF: Your bike computer will turn itself off after a while.

A) **To fix Wheel Size and KM or Miles Calibration:** press MODE key until ODO symbol is in view. Press SET key repeatedly until the wheel size you require is shown. When wheel size is correct, press MODE key again, KM or MLS symbols will then flash. Press SET/RESET key again until correct calibration is shown, this will self-set in 3 seconds. Now you have set wheel size and distance calibration.




HOLD THE SET / RESET FOR 2 SECONDS. LEAVE FOR 3 SECONDS

B) **To fix Real Time Clock:** to set minutes, press MODE key until clock symbol and time are displayed, then press SET/RESET key for 2 seconds, minute symbol flash then press SET/RE SET key repeatedly until correct minute are displayed, while minute symbol is flashing, press MODE key again, hours symbol will then flash, press SET/RESET key until correct hour is shown. This will self-set in 3 seconds.




HOLD THE SET / RESET FOR 2 SECONDS. LEAVE FOR 3 SECONDS

C) **San Mode:** this mode sets the computer to scan through all functions whilst operating to set, press MODE key until clock symbol is visible the press MODE key again and scan and elapse time counter will be set once you begin reading, all features will be activated.



D) **Re-setting computer reading:** use MODE key to display each feature is displayed press SET/ RESET key which will clear the memory. To use this feature the scan mode must be switched off. Odometer memory should be retained as this is total distance covered.



TROUBLESHOOTING:

PROBLEM	POSSIBLE REASON	SOLUTION
NO LCD DISPLAY	BATTERY IS DEAD OR INSERTED INCORRECTLY	Replace the battery or check if the battery is correctly inserted – terminal marked (+) should be facing the battery cover.
NO CURRENT SPEED READING	INCORRECT WHEEL SIZE CALIBRATION/ THE DISTANCE BETWEEN THE BIKE COMPUTER AND SENSOR IS TOO LONG/ BIKE COMPUTER POSITIONED AT THE WRONG ANGLE/ THE DISTANCE BETWEEN THE MAGNET AND THE SENSOR IS TOO LONG/ BATTERY IN A COMPUTER OR SENSOR IS WEAK	Read the calibration instructions carefully and set the appropriate values/ Reduce the distance between the bike computer and the sensor/ Set the bike computer so that its rear part is facing the sensor/ set appropriate distance between the magnet and the sensor/ Replace the batteries.
RANDOM LCD DISPLAY	SCAN MODE IS ON	Turn the bike computer off and on again.
LCD DISPLAY IS DARK	LONG-LASTING EXPOSURE TO DIRECT SUNLIGHT	Slide the bike computer out the mounting frame and set aside in a cool and shady. Let it regenerate. If necessary, replace the battery.

CAUTION!

The interference may occur under following conditions and result malfunction:

1. Close to as second bicycle with wireless computer
2. Close to a TV, radio, motor, radar base.

MAINTENANCE AND CLEANING

Never immerse computer main unit in water. To clean, just wipe damp (not wet) cloth. Do not use any thinner or alcohol based product as this will damage the LCD screen.

SECURITY


Always remove computer unit from bracket when your bike is unattended.

WHEEL SIZE CHART:

Tyre Size	mm	Tyre Size	mm
12x1.75	935	26x2.10	2068
14x1.75	1055	26x2.125	2070
16x1.75	1195	27x1-1/4	2161
18x1.75	1350	700x20	2086
20x1.75	1515	700x23	2096
24x1.75	1890	700x25	2105
24x2.00	1925	700x28	2136
26x1.50	2010	700x32	2155
26x1.75	2023	700x35	2168
26x1.95	2050	700x38	2180
26x2.00	2055	700x40	2200

BATTERY:

Bike computer power supply:
Battery type CR2032, 3V 

Wireless sensor power supply:
2 x batteries, type: L1154F, 2 x 1.5V 

1) Avoid contact with electrolyte. When there is a battery leakage:

- Avoid contact of the battery discharge with skin, eyes, clothing, and other surfaces. If any fluid from the batteries comes in contact with your skin, eyes or clothes, immediately rinse it with water and seek medical attention.

- Remove all batteries with caution by following the battery installation procedure in reverse order.

2) Clean the battery compartment thoroughly with a cotton swab or follow the cleaning instructions provided by the battery manufacturer.

Always insert batteries with the poles (+) and (-) in the correct direction.

HOW TO REPLACE BATTERY IN A BIKE COMPUTER

To replace the battery, unscrew the plastic part on the back of your bike computer. Use a coin to remove the plastic part of the cover, remove used battery and insert 1 (one) new CR2032 battery in the battery compartment.

HOW TO REPLACE THE BATTERIES IN A SENSOR

To replace the batteries, unscrew the plastic part on top of the sensor. Use a coin to remove the plastic part of the cover, remove used batteries and insert 2 (two) new L1154F batteries in the battery compartment.

WARNINGS!

A. Please read this manual carefully before using the bike computer.

B. For safe and trouble-free use always follow basic safety precautions.

C. The product, batteries and any parts must be disposed of in accordance with the applicable local regulations. Illegal waste disposal causes environmental pollution.

D. Do not throw battery into fire. The battery may explode!

E. Do not immerse in water.

F. Keep away from children. Contains small parts. Ingestion hazard. If swallowed, go to the emergency department.

SYMBOL EXPLANATION:



KEEP IT CLEAN – if the product is no longer suitable for use or its shelf-life has expired, it should be safely disposed of in accordance with applicable local environmental laws. Packaging and other related parts should be safely disposed of in designated areas. Package suitable for recycling - flat cardboard.



Type of packaging material: non-corrugated cardboard.



Type of packaging material: Polyvinyl chloride (PVC).



Read these instructions carefully.



The product meets the directive 2014/30/EU (EMC), 2014/53/EU and RoHS directives: 2011/65/EU and 2015/863.



E-Waste – the equipment must not be thrown away together with other household waste. Used device must be taken to a special e-waste drop-off point for recycling. The household plays an important role in e-waste reuse and recycling. Proper disposal of your waste equipment will prevent harmful effect on the environment and human health.



The crossed-out wheeled bin symbol on your product means that used batteries must not be disposed of as unsorted household waste. It is the consumer's responsibility to take used batteries to a separate collection point for reuse or recycling. Environmentally-friendly behaviour reduces consumption of resources and environmental emissions and protects the health of humans and animals.

RoHS

This product meets the Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 and Directive 2011/65/ EU of the European Parliament and of the Council on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.



Protection class/ IPx4. The headlamp is splash waterproof which means that it is resistant to water splashes from any direction.



MATERIAL:
ABS, ACRYLIC
WEIGHT:
65g

Made in Taiwan.
Manufacturing date: November 2022
Batch number: AS.220.11

PRODUCER:
Farias Sp. z o.o.
Al. Gen. W. Andersa 615,
43-300 Bielsko-Biała, Polska
tel. + 48 33 44 41 777,
www.farias.pl

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWEGO LICZNIKA ROWEROWEGO AS6000



Przed rozpoczęciem montażu licznika przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi i zachowaj ją na przyszłość. Upewnij się, że w zestawie znajdują się wszystkie części zamieszczone na poniższym schemacie / diagramie.

- Licznik rowerowy (A);
- Wspornik z mocowaniem (B);
- Magnes ze śrubą do montażu (C, D);
- Opaski zaciskowe (E, F);
- Gumowe podkładki (G, H);
- Czujnik bezprzewodowy (I);
- Baterie (J).



MONTAŻ

Zapoznaj się z diagramem na ostatniej stronie. Czujnik musi być zamontowany na przednim widelcu, natomiast magnes na jednej ze szprych przedniego koła (zdjęcia 7-12).

OBŚLUGA LICZNIKA

CECHY/FUNKCJE	SYMBOL	SZCZEGÓŁY	8 funkcji
PRĘDKOŚĆ BIEŻĄCA	BIKE LOGO	KM LUB MILE 0.0~99.9KM/ML	*
CZAS JAZDY	TM	GODZINY/MINUTY/SEKUNDY 0~9:59:59	*
DYSTANS PODRÓŻY	DST	WYŚWIETLA W KM LUB MILACH 0.00~999.99KM/ML	*
DYSTANS CAŁKOWITY	ODO	SKUMULOWANY DYSTANS CAŁKOWITY 0.0~9999.9KM/ML	*
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA	MAX	WYŚWIETLA W KM LUB MILACH 0.0~99.9KM/ML	*
PRĘDKOŚĆ ŚREDNIA	AVS	WYŚWIETLA W KM LUB MILACH 0.0~99.9KM/ML	*
ZEGAR	CLOCK LOGO	ZEGAR 0:00:00~23:59:59	*
SKAN	SCAN	AUTOMATYCZNIE PRZEŁĄCZA POMIĘDZY WSZYSTKIMI FUNKCJAMI LICZNIKA	*


- BATERIA: LICZNIK CR2032*1 | CZUJNIK LR44*2
 - ZAKRES USTAWIENIA WG. ROZMIARU KOŁA: 1000MM~3999MM
 - TEMPERATURA PRACY: 0°C~55°C

- AUTOMATYCZNY WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK
 - WARTOŚĆ POCZĄTKOWA: 2155MM

WŁĄCZANIE: Naciśnij dowolny przycisk, by włączyć licznik.


WYŁĄCZANIE: Licznik wyłączy się samoistnie po dłuższej chwili.

A) Ustawienia wielkości koła oraz jednostki długości (km/mile): naciśnij przycisk „MODE” i przejdź do funkcji „ODO”. Wielokrotnie naciśnij przycisk „MODE” do uzyskania żądanej wartości rozmiaru (tabela rozmiarów zamieszczona jest na końcu instrukcji). Kiedy wybierzesz już rozmiar koła, wciśnij ponownie przycisk „MODE”. Następnie wybierz za pomocą przycisku „SET/RESET” jednostkę miary KM/h lub ML/h. Pozostaw na 3 sekundy, by urządzenie automatycznie zapisało ustawienia.




PRZYTRZYMAJ „SET/RESET” PRZEZ 2 SEKUNDY. POZOSTAW NA 3 SEKUNDY

B) Ustawienia Zegara: naciśnij przycisk „MODE” i przejdź do funkcji zegara, następnie przytrzymaj przycisk „SET/RESET” przez dwie sekundy, tak by wskazanie minut zaczęło migać. Przyciskiem „SET/RESET” wprowadź właściwą wartość minut. Naciśnij ponownie przycisk „MODE” dopóki nie wyświetli się symbol godzin, następnie przyciskiem „SET/RESET” wprowadź właściwą wartość godzin. Pozostaw na 3 sekundy, by urządzenie automatycznie zapisało ustawienia.




PRZYTRZYMAJ „MODE” PRZEZ 2 SEKUNDY I POZOSTAW NA 3 SEKUNDY

C) Tryb SKAN: tryb ten przełącza licznik w stan automatycznego wyświetlania wszystkich jego funkcji. By aktywować tryb SKAN wciśnij przycisk „MODE”, przejdź do funkcji ZEGARA, następnie ponownie naciśnij przycisk „MODE”. Zostanie wyświetlony licznik zegara, a tryb SKAN uruchomi się automatycznie podczas jazdy.



D) Resetowanie danych: użyj przycisku MODE by wyświetlić poszczególne funkcje. Podczas ich wyświetlania przytrzymaj przycisk „SET/RESET” który skasuje dane wyświetlanej funkcji. By zresetować dane, tryb SKAN musi być wyłączony. Dane dystansu całkowitego nie zostaną zresetowane. Dane dystansu całkowitego można zresetować jedynie przez wyciągnięcie baterii z licznika.



PRZYTRZYMAJ „SET/RESET” PRZEZ 2 SEKUNDY

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:

PROBLEM	MOŻLIWE PRZYCZYNY	PORADY
WYŚWIETLACZ SIĘ NIE WŁĄCZA	WYCZERPANA LUB ŹŁE WŁOŻONA BATERIA	Wymień baterię na nową lub sprawdź czy bateria jest włożona poprawnie – biegun dodatni (+) powinien być zwrócony w stronę pokrywy baterii
BRAK ODCZYTU PRĘDKOŚCI BIEŻĄCEJ	ŹŁA KALIBRACJA ROZMIARU KOŁA / ZBYT DUŻA ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY LICZNIKIEM A CZUJNIKIEM / LICZNIK UMIESZCZONY POD ZŁYM KĄTEM / ZBYT DUŻA ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY MAGNESEM A CZUJNIKIEM / SŁABA BATERIA W LICZNIKU, BĄDŹ CZUJNIKU	Przeczytaj dokładnie instrukcję kalibracji i ustaw odpowiednie wartości / Zmniejsz odległość pomiędzy licznikiem a czujnikiem / Ustaw licznik tak, by jego tylna strona była zwrócona w kierunku czujnika / Dopasuj pozycję magnesu względem czujnika / Wymień baterie na nowe.
PRZYPADKOWO WYŚWIETLANE DANE NA LICZNIKU	WŁĄCZONY TRYB SCAN	Wyłącz i włącz licznik ponownie.
WYŚWIETLACZ LICZNIKA JEST PRZYCIEMNIONY	DŁUGOTRWAŁE DZIAŁANIE PROMIENI SŁONECZNYCH	Wymij licznik z uchwytu do montażu i odstaw w chłodne, zacienione miejsce tak by się zregenerował. W razie konieczności wymień baterię.

UWAGA!

Zakłócenia pracy licznika mogą wystąpić w wyniku następujących warunków:

1. Zbyt bliska odległość od innego roweru z licznikiem bezprzewodowym.
2. Zbyt bliska odległość od telewizora, radia, silnika lub stacji radarowej.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Nigdy nie zanurzaj licznika w wodzie. Aby wyczyścić urządzenie użyj wilgotne ściereczki. Nie używaj żadnych rozpuszczalników ani substancji na bazie alkoholu, by nie uszkodzić wyświetlacza LCD.

BEZPIECZEŃSTWO

Zawsze odpinaj licznik ze wspornika, kiedy rower pozostaje bez nadzoru.

TABELA ROZMIARÓW KÓŁ:

Tyre Size	mm	Tyre Size	mm
12x1.75	935	26x2.10	2068
14x1.75	1055	26x2.125	2070
16x1.75	1195	27x1-1/4	2161
18x1.75	1350	700x20	2086
20x1.75	1515	700x23	2096
24x1.75	1890	700x25	2105
24x2.00	1925	700x28	2136
26x1.50	2010	700x32	2155
26x1.75	2023	700x35	2168
26x1.95	2050	700x38	2180
26x2.00	2055	700x40	2200

BATERIA:

Zasilanie licznika:
Bateria, typ: CR2032, 3V

Zasilanie czujnika bezprzewodowego:
2 baterie, typ: L1154F, 2 x 1,5V

1) Unikaj kontaktu z elektrolitem. Jeżeli wystąpi wyciek baterii:

- Unikaj kontaktu płynu z baterii ze skórą, oczami, ubraniem i innymi powierzchniami. W przypadku kontaktu płynu z baterii ze skórą, oczami lub ubraniem należy natychmiast przemyć te miejsca wodą i skontaktować się z lekarzem.

- Starannie usuń wszystkie baterie, wykonując procedurę instalacji baterii w odwrotnej kolejności.

2) Dokładnie wyczyść komorę baterii, używając suchej ściereczki lub postępuj według instrukcji czyszczenia podanych przez producenta baterii.

Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniem biegunowości (+) podanym na baterii.

WYMIANA BATERII W LICZNIKU

Aby wymienić baterię należy odkręcić plastikową część, znajdującą się na tylnej ścianie licznika. Za pomocą monety należy zdjąć plastikową część obudowy, wyjąć zużytą baterię i umieścić 1 sztukę nowej baterii CR2032 w zasobniku na baterię.

WYMIANA BATERII W CZUJNIKU

Aby wymienić baterię należy odkręcić plastikową część, znajdującą się w górnej części czujnika. Za pomocą monety należy zdjąć plastikową część obudowy, wyjąć zużytą baterię i umieścić 2 sztuki nowych baterii L1154F w zasobniku na baterię.

OSTRZEŻENIA

A. Przed użyciem licznika należy zapoznać się z wszystkimi informacjami zawartymi w tej instrukcji.

B. Aby zapewnić właściwe użytkowanie licznika, należy zawsze stosować podstawowe środki bezpieczeństwa.

C. Urządzenie, baterie i części utylizować należy zgodnie ze stosownymi przepisami prawa miejscowego. Niezgodna z prawem utylizacja spowodować może zanieczyszczenie środowiska.

D. Nie wrzucać baterii do ognia. Bateria może wybuchnąć.

E. Nie używaj licznika pod wodą.

F. Trzymaj z dala od dzieci. Zawiera małe elementy, które mogą zostać połknięte. W przypadku połknięcia udaj się do szpitala.

OBJAŚNIENIE IKON



Dbaj o czystość- jeśli produkt nie spełnia już dłużej Twoich oczekiwań lub okres jego użytkowania się zakończył, wówczas zutylizuj produkt zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami dot. ochrony środowiska. Wyrzucając opakowanie i inne elementy związane z produktem, rób to w miejscach do tego przeznaczonych.



Rodzaj materiału z którego zostało wykonane opakowanie: tektura płaska.



Rodzaj materiału z którego zostało wykonane opakowanie: polichlorek winylu.



Przeczytaj uważnie instrukcję użytkowania.



Niniejszy produkt spełnia wymagania dyrektywy 2014/30/UE (EMC), 2014/53/UE oraz dyrektyw RoHS: 2011/65/UE i 2015/863.



Elektroodpad - sprzęt nie może być wyrzucany łącznie z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Zużyte urządzenie należy oddać do specjalnego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu utylizacji. Gospodarstwo domowe pełni ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku zużytego sprzętu. Odpowiednie postępowanie ze użytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzi.



Przedstawiony symbol oznacza, że zużytych baterii i akumulatorów nie można wyrzucać razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Obowiązkiem konsumenta jest przekazanie zużytych baterii i akumulatorów do wyznaczonego punktu zbiórki w celu ponownego wykorzystania lub poddania recyklingowi. Dzięki takiemu postępowaniu zmniejszone zostanie zużycie zasobów i emisja szkodliwych substancji do środowiska, a także chronione będzie zdrowie ludzi i zwierząt.



Skład materiałowy:
ABS, AKRYL
Waga:
65g

RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy delegowanej Komisji (UE) 2015/863 oraz dyrektywy 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.



Stopień ochrony/ IPx4. Dzięki niej lampka chroniona jest przed wodą rozpryskową. Woda przyskająca na obudowę ze wszystkich stron nie wywołuje żadnych szkodliwych skutków.

Wyprodukowano w Tajwanie.
Data produkcji: Listopad 2022
Numer partii: AS.220.11

PRODUCENT:
Farias sp. z o.o.
Al. Gen. W. Andersa 615
43-300 Bielsko-Biała, POLSKA
TEL. +48 33 44 41 777
www.farias.pl

CS INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ TACHOMETRU AS6000



Před zahájením montáže měřiče si přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití. Ujistěte se, že v sadě jsou všechny díly uvedené níže na schématu/obrázku:

- Cyklistický měřič (A);
- Držák s upevněním (B);
- Magnet s montážním šroubem (C, D);
- Upínací pásky (E, F);
- Gumové podložky (G, H);
- Bezdrátový senzor (I);
- Baterie (J).



MONTÁŽ

Naleznete na obrázku na čtvrté straně. Snímač musí být namontován na přední vidlici, přičemž magnet se umístí na jednom z paprsků předního kola (Fot 7-12).


OBSLUHA TACHOMETRU

RYSY/ FUNKCE	SYMBOL	PODROBNOSTI	8 funkce
AKTUÁLNÍ RYCHLOST	BIKE LOGO	KM NEBO MÍLE 0.0~99.9KM/ML	*
DOBA JÍZDY	TM	HODINY/ MINUTY/ SEKUNDY 0~9:59:59	*
POJEZDOVÁ DRÁHA	DST	ZORBAZENÍ V KM NEBO MÍLÍCH 0.00~999.99KM/ML	*
CELKOVÁ VZDÁLENOST	ODO	KUMULATIVNÍ CELKOVÁ VZÁLENOST 0.0~9999.9KM/ML	*
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	MAX	ZORBAZENÍ V KM NEBO MÍLÍCH 0.0~99.9KM/ML	*
PRŮMĚRNÁ RYCHLOST	AVS	ZORBAZENÍ V KM NEBO MÍLÍCH 0.0~99.9KM/ML	*
HODINY	CLOCK LOGO	HODINY	*
SCAN	SCAN	AUTOMATICKÉ PŘEPÍNÁNÍ MEZI VŠEMI FUNKCEMI	*
- TACHOMETR CR2032*1 ČIDLO LR44*2		- AUTOMATICKÉ ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ	
- MODELOVÁ ŘADA – ROZMĚR KOLA: 1000MM~3999MM		- POČÍTEČNÍ HODNOTA: 2155MM	
- PRACOVNÍ TĚPLOTA: 0°C~55°C			

ZAPNUTÍ: Stisknutím libovolného tlačítka zapnete měřič.


VYPNUTÍ: Měřič se po delší době vypne sám.

A) Nastavení velikosti kola a jednotky délky (km / míle): Stiskněte tlačítko „MODE“ a přejděte na „ODO“. Opakovaně stiskněte tlačítko „MODE“ pro požadované hodnoty velikosti (tabulka velikost zveřejněny na konci manuálu). Když jste si vybrali velikost kol, opětovným stisknutím tlačítka „MODE“. Poté zvolte stisknutím tlačítka „SET / RESET“ měrnou jednotku km / h nebo ml / h. Nemačkejte nic po dobu 3 sekund, aby přístroj nastavení uložil




PODRŽTE TLAČÍTKO „SET/RESET“ CCA 2 SEKUNDY. POČKEJTE 3 VTEŘINY

B) Nastavení hodin: stiskněte tlačítko „MODE“ a VSTUPE do funkce hodin, potom podržte „SET / RESET“ tlačítka po dobu dvou sekund, takže na displeji začne blikat minuta. „SET / RESET“ zadejte správnou hodnotu minut. Stiskněte tlačítko „MODE“, dokud se symbol hodin nerozblíká, pak stiskněte tlačítko „SET / RESET“ zadejte správnou hodnotu hodin. Nechte působit po dobu 3 sekund, přístroj automaticky nastaví čas.




PODRŽ „SET/RESET“
2 SEKUNDY
POČKEJTE NA 3 SEKUNDY

C) SCAN režim: Tento režim přepíná stav čítače na automatické zobrazování všech svých funkcí. Chcete-li aktivovat režim skenování, stiskněte tlačítko „MODE“, přejděte na funkci hodiny, poté stiskněte tlačítko „MODE“. Uvidíte režim proti směru hodinových a SCAN se automaticky spustí při jízdě.



D) Chcete-li obnovit data: Pomocí tlačítka MODE jsou na displeji zobrazeny různé funkce. Podržím tlačítka „SET / RESET“, odstraní funkce zobrazení dat. Chcete-li obnovit data, musí být režim snímání vypnuto. Údaje o celkové vzdálenosti nebude vynulováno. Údaje o celkové vzdálenosti lze resetovat pouze vyjmutím baterií z měřiče



PODRŽTE „SET/RESET“
2 SEKUNDY

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ:

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	RADA
DISPLEJ SE NEZAPÍNÁ	VYBITÁ NEBO NESPRÁVNĚ VLOŽENÁ BATERIE	Vyměňte baterii za novou nebo zkontrolujte, zda je baterie vložena správně – kladný pól (+) musí být směrem ke krytu baterie.
ŽÁDNÉ NAČTENÍ AKTUÁLNÍ RYCHLOSTI	PATNÁ KALIBRACE VELIKOSTI KOLA/ PŘÍLIŠ VELKÁ VZDÁLENOST MEZI MĚŘIČEM A SENZOREM/ MĚŘIČ UMÍSTĚNÝ VE ŠPATNÉM ÚHLU/ PŘÍLIŠ VELKÁ VZDÁLENOST MEZI MAGNETEM A SENZOREM/ VYBITÁ BATERIE V MĚŘIČI NEBO SENZORU.	Pečlivě si přečtěte pokyny pro kalibraci a nastavte příslušné hodnoty/ Změňte vzdálenost mezi měřičem a senzorem/ Nastavte měřič tak, aby jeho zadní strana směřovala k senzoru/ Upravte polohu magnetu vůči senzoru/ Vyměňte baterie za nové.
DISPLEJ SNÍMÁ	ZAPNUTÝ REŽIM SKENOVÁNÍ	Měřič vypněte a znovu zapněte.
DISPLAY JE TMAVÝ	DLOUHODOBÉ PŮSOBNÍ SLUNEČNÍHO SVĚTLA	Vyjměte měřič z montážního držáku a odložte jej stranou na chladné a stinné místo, aby se zregeneroval. Bude-li třeba, vyměňte baterii.

POZOR!

Narušení tachometru se může objevit jako důsledek těchto podmínek:

1. Příliš blízko od jiného kola s bezdrátovým tachometrem
2. Příliš malá vzdálenost od TV, rádia, motoru nebo radarové stanici.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Nikdy neponořujte přístroj do vody. K čištění zařízení použijte vlhký hadřík. Nepoužívejte žádná rozpouštědla nebo látky na bázi alkoholu, které nepoškozují LCD displej.

BEZPEČNOST

Vždy sundávejte tachometr, když má být kolo ponecháno bez dozoru.

TABULKA ROZMĚRU KOLA:

Tyre Size	mm	Tyre Size	mm
12x1.75	935	26x2.10	2068
14x1.75	1055	26x2.125	2070
16x1.75	1195	27x1-1/4	2161
18x1.75	1350	700x20	2086
20x1.75	1515	700x23	2096
24x1.75	1890	700x25	2105
24x2.00	1925	700x28	2136
26x1.50	2010	700x32	2155
26x1.75	2023	700x35	2168
26x1.95	2050	700x38	2180
26x2.00	2055	700x40	2200

BATERIE:

Napájení měřiče:

Baterie, typ: CR2032, 3 V ---

Napájení bezdrátového senzoru:

2 baterie, typ: L1154F, 2x 1,5 V ---

1) Zabraňte kontaktu s elektrolytem. Pokud dojde k vytečení baterie:

– Zabraňte kontaktu elektrolytu z baterií s pokožkou, očima, oděvem a jinými povrchy. Pokud dojde ke kontaktu elektrolytu z baterií s vaší pokožkou, očima nebo oděvem, okamžitě postižená místa opláchněte vodou a kontaktujte lékaře.

– Opatrně vyjměte všechny baterie podle postupu montáže baterií v opačném pořadí.

2) Důkladně vyčistěte přihrádku na baterie suchým hadříkem nebo postupujte podle pokynů pro čištění uvedených výrobcem baterií.

Baterie vložte s polaritou (+) vyznačenou na baterii.

VÝMĚNA BATERIE V MĚŘIČI

Chcete-li vyměnit baterii, odšroubujte plastovou krytku na zadní straně měřiče. Pomocí mince odstraňte plastovou krytku krytu, vyjměte použitou baterii a vložte 1 kus nové baterie CR2032 do přihrádky na baterii.

VÝMĚNA BATERIE V SENZORU

Chcete-li vyměnit baterii, odšroubujte plastovou krytku v horní části senzoru. Pomocí mince odstraňte plastovou krytku krytu, vyjměte použité baterie a vložte 2 ks nových baterií L1154F do přihrádky na baterie.

UPOZORNĚNÍ!

A. Před použitím měřiče si přečtěte všechny informace v tomto návodu.

B. Abyste zajistili správné používání měřiče, vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření.

C. Zařízení, baterie a díly zlikvidujte v souladu s platnými místními předpisy. Nelegální likvidace může znečistit životní prostředí.

D. Baterií nevhazujte do ohně. Baterie může explodovat.

E. Měřič nepoužívejte pod vodou.

F. Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje malé prvky, které lze spolknout. V případě požití vyhledejte lékaře.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ:



Dbejte na čistotu – pokud již výrobek nesplňuje vaše očekávání nebo uplynula jeho životnost, zlikvidujte jej v souladu s místními předpisy na ochranu životního prostředí. Obal a jiné prvky výrobku vyhodte na k tomu vyhrazená místa.



Druh obalového materiálu: plochý karton.



Druh obalového materiálu: polyvinylchlorid.



Přečtěte si pozorně návod k použití.



Tento výrobek splňuje požadavky směrnice 2014/30/EU (EMC), 2014/53/EU a směrnic RoHS: 2011/65/EU a 2015/863.



Elektroodpad – zařízení nevyhazujte společně s ostatním domácím odpadem. Opatřené zařízení odevzdejte k recyklaci do speciální sběrný použitých elektrických a elektronických zařízení. Domácnost hraje důležitou roli v přispívání k opětovnému použití a využití odpadních zařízení. Správné nakládání s opotřebeným zařízením pomáhá předcházet potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.



Uvedený symbol znamená, že použité baterie a akumulátory se nesmí vyhazovat společně s netříděným komunálním odpadem. Spotřebitel je povinen odevzdat použité baterie a akumulátory na určené sběrné místo pro opětovné použití nebo recyklaci. Díky tomu se sníží opotřebení zdrojů a emise škodlivých látek do životního prostředí a také bude chráněno zdraví lidí a zvířat.

RoHS

Splňuje požadavky směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/863 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.



Stupeň krytí/ IPx4. Díky tomu je svítlna chráněna proti stříkající vodě. Voda stříkající na kryt ze všech stran nezpůsobuje žádné poškození.



MATERIÁL:
ABS, AKRYL
Hmotnost výrobku:
65g

Vyrobena v Taiwanu.
Datum výroby: listopad 2022
Číslo šarže: AS.220.11

VÝROBCE:
Farias Sp. z o.o.
Al. Gen. W. Andersa 615,
43-300 Bielsko-Biała, Polska
tel. + 48 33 44 41 777,
www.farias.pl

RO INSTRUȚIUNI DE UTILIZARE A CONTORULUI DE BICICLETĂ AS6000



Înainte de a instala contorul, citiți aceste instrucțiuni și păstrați-le pentru referințe ulterioare. Asigurați-vă că toate piesele din schema/diagrama de mai jos sunt incluse:

- Contor pentru bicicletă (A)
- Suport cu element de fixare (B)
- Magnet cu șurub de fixare (C,D)
- Cleme (E,F)
- Suporturi din cauciuc (G,H)
- Senzor fără fir (I)
- Baterii (J)



MONTAJ

Vedeți diagrama pe pagina patru. Senzorul trebuie montat pe furca față, iar magnetul pe una dintre spițele roții din față (fotografii 7-12).

FUNCȚIONAREA CONTORULUI

CARACTERISTICI/ FUNCȚII	SIMBOL	DETALII	8 funcții
VITEZA CURENȚĂ	BIKE SIGLĂ	KM SAU MILE 0.0~99.9KM/ML	*
TIMP DE MERS	TM	ORE/MINUTE/SECUNDE 0~9:59:59	*
DISTANȚĂ DEPLAȘARE	DST	AFIȘEAZĂ ÎN KM SAU MILE 0.0~999.99KM/ML	*
DISTANȚĂ TOTALĂ	ODO	DISTANȚĂ TOTALĂ CUMULATĂ 0.0~9999.9KM/ML	*
VITEZĂ MAXIMĂ	MAX	AFIȘEAZĂ ÎN KM SAU MILE 0.0~99.9KM/ML	*
VITEZĂ MEDIE	AVS	AFIȘEAZĂ ÎN KM SAU MILE 0.0~99.9KM/ML	*
CEAS	CLOCK SIGLĂ	CEAS 0:00:00~23:59:59	*
SCAN	SCAN	COMUTARE AUTOMATĂ ÎNTRE TOATE FUNCȚIILE CONTORULUI	*


- BATERIE: Contra: CR2032*1 | Senzor: LR44*2
 - INTERVALUL DE SETARE CONFORM DIMENSIUNII ROȚII: 1000MM~3999MM
 - TEMPERATURA DE LUCRU: 0°C~55°C

- ÎNTRERUPĂTOR AUTOMAT
 - VALOARE ÎNȚĂLĂ: 2155MM

PORNIRE: Apăsați orice buton pentru a porni cronometrul.


OPRIRE: Contorul se va opri singur după o perioadă de timp.

A) Setarea dimensiunilor roții și unității de lungime (km/mile): apăsați butonul „MODE” și treceți la funcția „ODO”. Apăsați de mai multe ori butonul „MODE” pentru a obține valoarea dorită a dimensiunii (tabelul dimensiunilor se află la finalul manualului). Când ați ales deja dimensiunea roții, apăsați din nou butonul „MODE”. Apoi alegeți cu ajutorul butonului „SET/RESET” unitatea de măsură KM/h sau ML/h. Lăsați pentru 3 secunde, pentru ca dispozitivul să salveze automat setările.




MENȚINEȚI APĂSAT „SET/RESET” TIMP DE 2 SECUNDE. LĂSAȚI PENTRU 3 SECUNDE

B) Setarea Ceasului: apăsați butonul „MODE” și treceți la funcția ceas, apoi țineți apăsat butonul „SET/RESET” timp de două secunde, astfel încât indicatorul minute să înceapă să lumineze intermitent. Cu ajutorul butonului „SET/RESET” introduceți valoarea corectă a minutelor. Apăsați din nou butonul „MODE” până apare simbolul orelor, apoi cu ajutorul butonului „SET/RESET” introduceți valoarea corectă a orelor. Lăsați timp de 3 secunde, pentru ca dispozitivul să salveze automat setările.




ȚINEȚI APĂSAT BUTONUL „SET/RESET” TIMP DE 2 SECUNDE, LĂSAȚI PENTRU 3 SECUNDE

C) Mod SCAN: acest mod trece contorul la starea de afișare automată a tuturor funcțiilor acestuia. Pentru a activa modul SCAN, apăsați butonul „MODE”, treceți la funcția CEAS, apoi apăsați din nou butonul „MODE”. Va fi afișat contorul ceasului, iar modul SCAN va porni automat în timpul mersului.



D) Resetarea datelor: folosiți butonul MODE pentru a afișa diferitele funcții. În timpul afișării lor, mențineți apăsat butonul „SET/RESET” care va șterge datele funcției afișate. Pentru a reseta datele, modul SCAN trebuie să fie oprit. Datele distanței totale nu vor fi resetate. Datele distanței totale pot fi resetate numai prin scoaterea bateriei din contor.



ȚINEȚI APĂSAT BUTONUL „SET/RESET” TIMP DE 2 SECUNDE

REZOLVAREA PROBLEMELOR:

PROBLEMĂ	CAUZE POSIBILE	SFATURI
Afișajul nu se activează	Bateria este descărcată sau este introdusă incorect	Înlocuiți bateria una nouă sau verificați dacă bateria este introdusă corect - polul pozitiv (+)trebuie să fie cu fața la capacul bateriei.
Nu se poate citi viteza curentă	Calibrare greșită a dimensiunii roții/ distanță prea mare între contor și senzor/ contor plasat la un unghi greșit / distanță prea mare între magnet și senzor / baterie descărcată în contor sau senzor.	Asigurați-vă că toate contactele sunt curate și nedeteriorate. Scoateți și introduceți din nou cu atenție manualul privind calibrarea și setați valorile corespunzătoare. Schimbați cablul
Date afișate accidental pe contor	Modul de scanare este activat	Expunere îndelungată la lumina soarelui
Afișajul contorului este întunecat	Expunere îndelungată la lumina soarelui	Scoateți blatul din suportul de montare și puneți-l deoparte într-un loc răcoros, umbrat, astfel încât să se regenereze. Dacă este necesar, înlocuiți bateriile.

ATENȚIE!

Perturbările funcționării contorului pot apare din cauza următoarelor condiții:

1. Distanță prea mică față de o alta bicicletă cu contor fără fir
2. Distanță prea mică față de un televizor, radiou, motor sau stație de radar.

CURĂȚARE ȘI ÎNȚEȚINERE

Nu scufundați niciodată contorul în apă. Pentru a curăța dispozitivul, folosiți șervețele umede. Nu folosiți niciun fel de dizolvanți sau substanțe pe bază de alcool, pentru a nu deteriora afișajul LCD.

SIGURANȚĂ

Scoateți întotdeauna contorul de pe suport atunci când bicicleta nu este supravegheată.

TABELUL DIMENSIUNII ROȚILOR:

Tyre Size	mm	Tyre Size	mm
12x1.75	935	26x2.10	2068
14x1.75	1055	26x2.125	2070
16x1.75	1195	27x1-1/4	2161
18x1.75	1350	700x20	2086
20x1.75	1515	700x23	2096
24x1.75	1890	700x25	2105
24x2.00	1925	700x28	2136
26x1.50	2010	700x32	2155
26x1.75	2023	700x35	2168
26x1.95	2050	700x38	2180
26x2.00	2055	700x40	2200

BATERIE:

Alimentarea contorului:

Baterie, tip: CR2032, 3V 

Alimentarea senzorului fără fir:

2 baterii, tip: L1154F, 2 x 1,5V 

1) Evitați contactul cu electrolitul. Dacă apare o scurgere a bateriei:

- Evitați contactul lichidului bateriei cu pielea, ochii, îmbrăcămintea și alte suprafețe. Dacă lichidul din baterii intră în contact cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea, clătiți imediat zonele cu apă și consultați un medic.

- Scoateți cu grijă toate bateriile urmând procedura de instalare a bateriilor în ordine inversă.

2) Curățați bine compartimentul bateriei cu o lavetă uscată sau urmați instrucțiunile de curățare furnizate de producătorul bateriei.

Introduceți bateriile în conformitate cu polaritatea (+) marcată pe baterie.

ÎNLOCUIREA BATERIEI DIN CONTOR

Pentru a înlocui bateria, deșurubați piesa de plastic de pe spatele contorului. Folosiți o monedă pentru a îndepărta partea din plastic a carcasei, scoateți bateria uzată și puneți o baterie CR2032 nouă în compartimentul pentru baterie.

ÎNLOCUIREA BATERIEI DIN SENZOR

Pentru a înlocui bateria, deșurubați piesa de plastic din partea superioară a senzorului. Folosiți o monedă pentru a îndepărta partea de plastic a carcasei, scoateți bateria uzată și puneți 2 baterii L1154F noi în compartimentul pentru baterii.

AVERTIZĂRI:

A. Vă rugăm să citiți toate informațiile conținute în aceste instrucțiuni înainte de a utiliza contorul.

B. Pentru a asigura utilizarea corectă a contorului, trebuie respectate întotdeauna măsurile de securitate de bază.

C. Eliminați dispozitivul, bateriile și piesele în conformitate cu reglementările locale aplicabile. Eliminarea ilegală poate polua mediul.

D. Nu aruncați bateria în foc. Bateria poate exploda.

E. Nu utilizați contorul sub apă.

F. A se păstra departe de copii. Conține piese mici care pot fi înghițite. În caz de înghițire, mergeți la spital.

EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR:



Păstrați curățenia - dacă produsul nu mai îndeplinește așteptările dvs. sau a ajuns la sfârșitul duratei sale de utilizare, atunci aruncați produsul în conformitate cu reglementările locale de mediu aplicabile.

Când aruncați ambalajele și alte articole aferente produsului, faceți acest lucru în locuri desemnate.



Tip de material de ambalare: carton plat.



Tip de material de ambalare: Policlorură de vinil.



Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.



Acest produs îndeplinește cerințele Directivei 2014/30/UE (EMC), 2014/53/UE și ale directivelor RoHS: 2011/65/UE și 2015/863.

RoHS



Deșeuri electrice - echipamentul nu poate fi aruncat împreună cu alte deșeuri menajere.

Dispozitivul uzat trebuie dus la un punct special de colectare pentru eliminarea echipamentelor electrice și electronice.

Gospodăria joacă un rol important în contribuția la refolosirea și recuperarea deșeurilor de echipamente.

Eliminarea corectă a echipamentelor vechi va ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane.



Simbolul prezentat înseamnă că bateriile și acumulatorii uzați nu pot fi aruncați ca deșeuri menajere nesortate.

Este responsabilitatea consumatorului să predea bateriile și acumulatorii uzați la un punct de colectare

desemnat pentru reutilizare sau reciclare. Datorită acestui fapt, consumul de resurse și emisia

de substanțe nocive în mediu vor fi reduse, iar sănătatea oamenilor și a animalelor va fi protejată.

MATERIAL:

ABS, ACRIL

Greutatea:

65g

Prodot în Taiwan.

Data fabricației: noiembrie 2022

Numărul lotului: AS.220.11

PRODUCĂTOR:

Farias Sp. z o.o.

Al. Gen. W. Andersa 615,

43-300 Bielsko-Biała, Polska

tel. + 48 33 44 41 777,

www.farias.pl

RoHS

Îndeplinește cerințele Directivei Delegate (UE) 2015/863 a Comisiei și ale Directivei 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice.



Grad de protecție/ IPx4. Datorită acestuia, lanterna este protejată împotriva stropilor de apă.

Stropirea apei pe carcasă din toate părțile nu provoacă efecte dăunătoare.

SK POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA CYKLOPOČÍTAČA AS6000



Pred tým, než počítač namontujete, oboznámte sa s touto používateľskou príručkou a uchovajte ju pre prípadnú potrebu v budúcnosti. Skontrolujte, či sú v súprave všetky náhradné diely, ktoré sú predstavené na nasledujúcom schéme/diagrame.

- Cyklopočítač (A)
- Konzola s upevnením (B)
- Magnet so montážnou skrutkou (C, D)
- Sťahovacie pásky (E, F)
- Gumové podložky (G, H)
- Bezdrôtový snímač (I)
- Batéria (J)



MONTÁŽ

Oboznámte sa so schémou, ktorá je na 4. strane. Snímač musí byť namontovaný na prednej vidlici, a magnet na jednej špičke predného kolesa (obr. 7 – 12).

POUŽÍVANIE POČÍTAČA


VLASTNOSTI/ FUNKCIE	SYMBOL	PODROBNOSTI	8 funkcií
AKTUÁLNA RÝCHLOSŤ	BIKE LOGO	Kilometre alebo míle 0.0~99.9 KM/ML	*
TRVANIE JAZDY	TM	HODINY/MINÚTY/SEKUNDA 0~9:59:59	*
VZDIALENOSŤ CESTY	DST	V kilometroch alebo v míľach 0.00~999.99 KM/ML	*
CELKOVÁ VZDIALENOSŤ	ODO	ÚHRNNÁ CELKOVÁ VZDIALENOSŤ 0.0~9999.9 KM/ML	*
MAXIMÁLNI RÝCHLOSŤ	MAX	V kilometroch alebo v míľach 0.00~99.99 KM/ML	*
MAXIMÁLNA RÝCHLOSŤ	AVS	V kilometroch alebo v míľach 0.00~99.99 KM/ML	*
ČAS	CLOCK LOGO	ČAS 0:00:00~23:59:59	*
SCAN	SCAN	AUTOMATICKÉ PREPÍNANIE MEDZI VŠETkýMI FUNKCIAMI POČÍTAČA	*

- BATÉRIA: POČÍTAČO CR2032*1 | SNÍMAČ LR44*2 - AUTOMATICKÝ ZAPÍNAČ/VYPÍNAČ
 - ROZSAH NASTAVENIA PODĽA VEĽKOSTI KOLESA: - ZAČIATOČNÁ HODNOTA: 2155 MM
 1000 MM~3999 MM
 - PRACOVNÁ TEPLOTA: 0 °C ~ 55 °C

ZAPÍNANIE: Počítač zapnete stlačením ľubovoľného tlačidla.


VYPÍNANIE: Počítač sa po dlhšej chvíli samočinne vypne.

A) Nastavenie veľkosti kolesa a jednotky vzdialenosti (km/ml): stlačte tlačidlo „MODE“ a prejdite na funkciu „ODO“. Stlačením tlačidla „MODE“ nastavte požadovanú hodnotu veľkosti (tabuľka veľkostí je uvedená na konci príručky). Keď vyberiete veľkosť kolesa, opäť stlačte tlačidlo „MODE“. Potom tlačidlom „SET/RESET“ vyberte jednotku rýchlosti KM/h alebo ML/h. Počkajte 3 sekundy, zariadenie automaticky uloží nastavenia.




STLAČTE A NA 2 SEKUNDE PODRŽTE „SET/RESET“. PONECHAJTE NA 3 SEKUNDE

B) Nastavenie času: stlačte tlačidlo „MODE“ a prejdite na funkciu času, potom stlačte a na 2 sekundy podržte „SET/RESET“ tak, aby začali blikať číslice minút. Tlačidlom „SET/RESET“ nastavte minúty. Opäť stlačte tlačidlo „MODE“, kým sa nezobrazí symbol hodín, potom tlačidlom „SET/RESET“ nastavte hodinu. Počkajte 3 sekundy, zariadenie automaticky uloží nastavenia.




STLAČTE A NA 2 SEKUNDE PODRŽTE „SET/RESET“, PONECHAJTE NA 3 SEKUNDE

C) Režim SCAN: keď je aktívny tento režim, počítačlo automaticky zobrazuje všetky dostupné funkcie. Keď chcete aktivovať režim SCAN, stlačte tlačidlo „MODE“, prejdite na funkciu ČASU, a potom opäť stlačte tlačidlo „MODE“. Zobrazí sa aktuálny čas a režim SCAN sa spustí automaticky počas jazdy.



D) Vynulovanie údajov: tlačidlom MODE zobrazte jednotlivé funkcie. Keď sú zobrazené, stlačte a podržte tlačidlo „SET/RESET“, následne sa vymažú údaje zobrazovanej funkcie. Keď chcete vynulovať údaje, nesmie byť aktívny režim SCAN. Údaje celkovej vzdialenosti sa nevynulujú. Údaje celkovej vzdialenosti môžete vynulovať iba tak, že z počítača vyberiete batérie.



RRIEŠENIE PROBLÉMOV:

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	PORADY
DISPLEJ SA NEZAPÍNA	VYČERPANÁ ALEBO NESPRÁVNE VLOŽENÁ BATÉRIA	Batériu vymeňte na novú alebo skontrolujte, či je správne vložená – kladný pól (+) musí smerovať na pokrievku priehradky batérie.
NEUKAZUJE AKTUÁLNU RÝCHLOSŤ	NESPRÁVNA KALIBRÁCIA VEĽKOSTI KOLESA / PRÍLÍŠ VEĽKÁ VZDIALENOSŤ MEDZI POČÍTAČOM A SNÍMAČOM / UMIESŤENIE POD NESPRÁVNÝM UHLIOM / PRÍLÍŠ VEĽKÁ VZDIALENOSŤ MEDZI MAGNETOM A SNÍMAČOM / VYČERPANÁ BATÉRIA V POČÍTAČI ALEBO V SNÍMAČI.	Dôkladne sa oboznámte s postupom kalibrácie a nastavte správne hodnoty / Zmeňte vzdialenosť medzi počítačom a snímačom / Nastavte počítač tak, aby jeho zadná strana smerovala na snímač / Prispôbte polohu magnetu voči snímaču / Vymeňte batérie na nové.
NÁHODNE ZOBRAZOVANÉ ÚDAJE NA POČÍTAČI	AKTÍVNY REŽIM SNÍMANIA (SCAN)	Vypnite a opäť zapnite počítačlo.
DISPLEJ POČÍTAČA JE STMAVNUTÝ	DLHOTRVAJÚCE PÔSOBIENIE SLNEČNÉHO ŽIARENIA	Vytiahnite počítač z konzoly a odložte na chladnom tmavom mieste, na ktorom sa môže regenerovať. Keď je to potrebné, vymeňte batérie.

POZOR!

Práca počítača môže byť rušená v nasledovných podmienkach:
 1. Príliš malá vzdialenosť od iného bicykla s bezdrôtovým počítačom
 2. Príliš malá vzdialenosť od televízora, rádia, motora alebo radaru.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Počítačlo neponarajte do vody. Keď chcete zariadenie vyčistiť, použite navlhčenú mäkkú handričku. Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ani prípravky na báze alkoholu, aby ste nepoškodili LCD displej.

BEZPEČNOSŤ

Keď bicykel ponechávajte bez dohľadu, vždy odpoínajte počítačlo od konzoly.

TABUĽKA ROZMERU KOLA:

Tyre Size	mm	Tyre Size	mm
12x1.75	935	26x2.10	2068
14x1.75	1055	26x2.125	2070
16x1.75	1195	27x1-1/4	2161
18x1.75	1350	700x20	2086
20x1.75	1515	700x23	2096
24x1.75	1890	700x25	2105
24x2.00	1925	700x28	2136
26x1.50	2010	700x32	2155
26x1.75	2023	700x35	2168
26x1.95	2050	700x38	2180
26x2.00	2055	700x40	2200

BATÉRIA:

Napájanie počítača:

Batéria, typ: CR2032, 3 V

Napájanie bezdrôtového snímača:

2 batérie, typ: L1154F, 2 x 1,5 V

1) Zabráňte kontaktu s elektrolytom. Ak dôjde k úniku elektrolytu z batérie:

- Zabráňte kontaktu elektrolytu batérie s pokožkou, očami, oblečením a inými povrchmi. V prípade kontaktu elektrolytu batérie s pokožkou, očami alebo oblečením, zasiahnuté miesto okamžite prepláchnite vodou a vyhľadajte zdravotnícku pomoc.

- Vyberte všetky batérie, postupujte adekvátne v opačnom poradí ako pri vkladaní novej batérie.

2) Dôkladne vyčistite priehradku batérii, použite suchú mäkkú handričku, alebo postupujte podľa pokynov čistenia, ktoré uvádza výrobca batérie.

Batérie vkladajte so zachovaním správnej polarität (+), ako je to označené na batérii.

Výmena batérie v počítači

Keď chcete vymeniť batériu, odskrutkujte plastovú časť, ktorá je na zadnej strane počítača. S použitím mince zložte plastovú časť pláštá, vyťahnite opotrebovanú batériu a do priehradky batérie vložte 1 batériu CR2032.

VÝMENA BATÉRIÍ V SNÍMAČI

Keď chcete vymeniť batérie, odskrutkujte plastovú časť, ktorá sa nachádza vo vrchnej časti snímača. S použitím mince zložte plastovú časť pláštá, vyťahnite opotrebované batérie, a do priehradky vložte 2 batérie L1154F.

UPOZORNENIA!

A. Predtým, než začnete cyklopočítač používať, oboznámte sa so všetkými informáciami a pokynmi, ktoré sú uvedené v tejto používateľskej príručke.

B. Aby bolo používanie cyklopočítača bezpečné, vždy zachovávajte základné bezpečnostné opatrenia.

C. Zariadenie, batérie a všetky časti odstraňujte v súlade s platnými miestnymi predpismi a normami. Nesprávne odstraňovanie, v rozpore s platnou legislatívou, môže viesť k nebezpečnému znečisteniu životného prostredia.

D. V žiadnom prípade batérie nevhadzujte do ohňa. Batéria môže vybuchnúť.

E. Počítač nepoužívajte pod vodou.

F. Uschovávajte mimo dosahu detí. Obsahuje drobné predmety, ktoré sa dajú prehltnúť. V prípade požitia, vyhľadajte zdravotnú pomoc.

VYSVETLENIE SYMBOLOV:



Ochrana životného prostredia – ak už výrobok nespĺňa vaše očakávania alebo je už opotrebovaný, zneškodnite ho v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia. Obal, balenie a iné prvky súvisiace s výrobkom vyhadzujte príslušným spôsobom podľa typu daného odpadu.



Typ materiálu, z ktorého je vyrobený obal: plochá lepenka



Typ materiálu, z ktorého je vyrobený obal: Polyvinylchlorid.



Dôkladne sa oboznámte s obsahom používateľskej príručky.



Tento výrobok spĺňa požiadavky smernice 2014/30/EÚ (EMC), 2014/53/EÚ a smerníc RoHS: 2011/65/EÚ a 2015/863



Elektronický odpad – zariadenie nevyhadzujte do komunálneho (netriedeného) odpadu. Opatrebované zariadenie odovzdajte do príslušného zberného miesta na zber opotrebovaných elektrických a elektronických zariadení. Každá domácnosť má dôležitú úlohu v procese opätovného použitia a získavania surovín z opotrebovaných zariadení. Správnym odstránením opotrebovaných zariadení pomáhate predísť potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie!



Tento symbol znamená, že opotrebované batérie a akumulátory nesmú byť vyhodnené do komunálneho (netriedeného) odpadu. Spotrebiteľ je povinný odovzdať opotrebované batérie a akumulátory do príslušného zberného miesta, aby mohli byť opätovne získané suroviny a recyklované. Vďaka tomu sa znižuje spotreba prírodných zdrojov a emisia škodlivých látok do životného prostredia, a tiež to pomáha chrániť zdravie ľudí a zvierat.

RoHS

Spĺňa požiadavky delegovanej smernice Komisie (EÚ) 2015/863 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ o obmedzení 13 používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických.



Stupeň ochrany/IPx4. Vďaka tomu je lampa chránená pred fŕkajúcou vodou. Voda fŕkajúca na plášť zo všetkých strán nespôsobuje žiadne škodlivé následky.



MATERIÁL:
ABS, AKRYLICKÝ
Hmotnosť výrobku:
65g

Vyrobené na Taiwane.
Dátum výroby: november 2022
Číslo šarže: AS.220.11

VÝROBCA:
Farias Sp. z o.o.
Al. Gen. W. Andersa 615,
43-300 Bielsko-Biała, Polska
tel. + 48 33 44 41 777,
www.farias.pl

HU AS6000 KERÉKPÁR COMPUTER HASZNÁLATI UTASÍTÁSA



Computer szerelése előtt olvassa el a jelen használati utasítást és őrizze meg későbbi felhasználás érdekében. Győződjön meg, hogy a készlet tartalmaz az alábbi séma / diagram szerinti valamennyi alkatrészt.

- Kerékpár computer (A)
- Tartó rögzítéssel (B)
- Mágnes rögzítő csavarral (C,D)
- Szorító bilincsek (E,F)
- Gumi alátétek (G,H)
- Vezeték nélküli érzékelő (I)
- Elemek (J)



ÖSSZESZERELÉS:

Olvassa el a negyedik oldalon található diagramot. Érzékelő az első villára szerelhető, a mágnes pedig az elülső kerék valamelyik küllőjére (7-12 fotó).

COMPUTER KEZELÉSE


TULAJDONSÁGOK/ FUNKCIÓK	JELÖLÉS	RÉSZLETEK	8 funkció
PILLANATNYI SEBESSÉG	BIKE LOGO	KM VAGY MÉRFÖLD 0.0~99.9KM/ML	*
BICIKLIZÉS IDEJE	TM	ÓRA/PERC/MÁSODPERC 0~9:59:59	*
ÚTVONALHOSSZ	DST	KM-ben VAGY MÉRFÖLD-ben JELENÍTI MEG 0.00~999.99KM/ML	*
TELJES ÚTVONALHOSSZ	ODO	ÖSSZESÍTETT ÚTVONALHOSSZ 0.0~9999.9KM/ML	*
MAXIMÁLIS SEBESSÉG	MAX	KM-ben VAGY MÉRFÖLD-ben JELENÍTI MEG 0.00~999.99KM/ML	*
ÁTLAGOS SEBESSÉG	AVS	KM-ben VAGY MÉRFÖLD-ben JELENÍTI MEG 0.00~999.99KM/ML	*
ÓRA	CLOCK LOGO	ÓRA 0:00:00~23:59:59	*
SCAN	SCAN	AUTOMATIKUS ÁTKAPCSOLÁS COMPUTER VALAMENNYI FUNKCIÓJA KÖZÖTT	*

- ELEM: COMPUTER CR2032*1 | ÉRZÉKELŐ LR44*2
 - BEÁLLÍTÁSI TARTOMÁNY KERÉKMÉRET SZERINT: 1000MM~3999MM
 - ÜZEMHŐMÉRSÉKLET: 0°C~55°C
 - AUTOMATA KI-/BEKAPCSOLÓ
 - KIINDULÁSI ÉRTÉK: 2155MM

BEKAPCSOLÁS: Computer bekapcsolásához nyomja meg bármelyik gombot.


KIKAPCSOLÁS: Hosszabb idő után a computer magától kikapcsol.

A) Kerékméret és távolság mértékegységének (km/mérföld) beállítása: nyomja meg a „MODE” gombot és lépjen az „ODO” funkcióhoz. Többször nyomja meg a „MODE” gombot, a kívánt mértékméret eléréséig (mértéktáblázat a használati utasítás végén található). Ha kiválasztotta már a kerékméretet, ismételten nyomja meg a „MODE” gombot. Ezt követően a „SET/RESET” gomb segítségével válassza ki a KM/óra vagy a ML/óra mértékegységet. Várjon 3 másodpercet, hogy a készülék automatikusan rögzítse a beállításokat.




2 MÁSODPERCIG NYOMJA MEG A „SET/RESET” GOMBOT. VÁRJON 3 MÁSODPERCET

B) Órabeállítás: nyomja meg a „MODE” gombot és lépjen az óra funkcióhoz, ezt követően két másodpercig tartsa megnyomva a „SET/RESET” gombot úgy, hogy percek kijelzése kezdjejen villogni. „SET/RESET” gomb segítségével állítsa be a megfelelő percértéket. Ismételten nyomja meg a „MODE” gombot, hogy megjelenjen az órák kijelzése, majd a „SET/RESET” gombbal állítsa be a megfelelő óraértéket. Várjon 3 másodpercet, hogy a készülék automatikusan rögzítse a beállításokat.




2 MÁSODPERCIG NYOMJA A „SET/RESET” GOMBOT. VÁRJON 3 MÁSODPERCET

C) SCAN mód: ez a mód átkapcsolja a computert az összes funkciója automatikus kijelzésének állapotába. A SCAN mód aktiválásához nyomja meg a „MODE” gombot és lépjen az ÓRA funkcióhoz, majd ismételten nyomja meg a „MODE” gombot. Megjelenik az óraszámoló és a SCAN mód menet közben automatikusan indul el.



D) Adatok visszaállítása: az egyes funkciók megjelenítéséhez használja a MODE gombot. Megjelenítésük során tartsa lenyomva „SET/RESET” gombot, amely törli a kivetített funkció adatait. Adatok visszaállításához a SCAN mód be legyen kapcsolva. A teljes útvonalhossz adatai nem állíthatók vissza. A teljes útvonalhossz adatait csak akkor tudja visszaállítani, ha kiveszi az elemet a computerből.



PROBLÉMAMEGOLDÁS:

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OKOK	TANÁCSOK
A KIJELZŐ NEM KAPCSOL BE	LEMERÜLT VAGY NEM MEGFELELŐEN BEHELYEZETT ELEM	Cserélje ki az elemet egy újra, vagy ellenőrizze, hogy az elem megfelelően van-e behelyezve – pozitív pólusnak (+) az elemfedél felé kell néznie
NEM OLVASHATÓ LE AZ AKTUÁLIS SEBESSÉG	ROSSZ KERÉKMÉRET KALIBRÁCIÓ/TÚL NAGY TÁVOLSÁG A COMPUTER ÉS AZ ÉRZÉKELŐ KÖZÖTT/ ROSSZ SZÖGBEN ELHELYEZETT COMPUTER/TÚL NAGY TÁVOLSÁG A MÁGNES ÉS AZ ÉRZÉKELŐ KÖZÖTT/ GYENGE A COMPUTER VAGY AZ ÉRZÉKELŐ ELEMÉ.	Olvassa el figyelmesen a kalibrálási útmutatót és állítsa be a megfelelő értékeket / Csökkentse a computer és az érzékelő közötti távolságot / Ugyanúgy állítsa fel a computert, hogy a hátsó része érzékelő felé nézzen / Igazítsa a mágnes helyzetét az érzékelőhöz képest/ Cserélje ki az elemeket újakra
VÉLETLENÜL KIJELZETT ADATOK A COMPUTEREN	SKENNELÉSI MÓD VAN BEKAPCSOLVA	Kapcsolja ki és kapcsolja be újra a computert
A COMPUTER KIJELZŐJE ELMOSÓDOTT	HOSSZÚ TÁVÚ NAPPÉNYNEK VALÓ KITETTÉSÉG	Vegye ki a computert a tartóból és tegye egy hűvös és árnyékos helyre, hogy regenerálódjon. Szükség esetén cserélje ki az elemet.

FIGYELEM!

Computer működési zavarai a következő körülmények következtében léphetnek fel:
 1. Túl kicsi a távolság a másik vezeték nélküli computerrel rendelkező kerékpárhoz
 2. Túl kicsi a távolság a TV-, rádiókészülékhez, motorhoz vagy radar állomáshoz.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Soha ne merítse vízbe a computert. Készülék tisztításához nedves törlőt használjon. Semmilyen hígítót vagy alkoholtartós anyagot ne használjon, LCD kijelző sérülésének elkerülése érdekében.

BIZTONSÁG

Mindig vegye le a computert a tartóról, amikor a kerékpárt felügyelet nélkül hagyja.

KERÉKMÉRET TÁBLÁZAT:

Tyre Size	mm	Tyre Size	mm
12x1.75	935	26x2.10	2068
14x1.75	1055	26x2.125	2070
16x1.75	1195	27x1-1/4	2161
18x1.75	1350	700x20	2086
20x1.75	1515	700x23	2096
24x1.75	1890	700x25	2105
24x2.00	1925	700x28	2136
26x1.50	2010	700x32	2155
26x1.75	2023	700x35	2168
26x1.95	2050	700x38	2180
26x2.00	2055	700x40	2200

ELEM:

Computer tápellátása:

Elem, típusa: CR2032, 3V ---

Vezeték nélküli érzékelő tápellátása:

2 db elem, típusa: L1154F, 2 x 1,5V ---

1) Kerülje az elektrolittal való érintkezést. Amennyiben szivarog az elem:

- Kerülje az elemből származó folyadék bőrrel, szemmel, ruházattal és egyéb felületekkel való érintkezését. Ha az elemekből származó folyadék a bőrére, a szemébe vagy a ruhájára kerül, azonnal öblítse le vízzel és forduljon orvoshoz.

- Óvatosan távolítsa el az összes elemet, fordított sorrendben végrehajtva az elem behelyezési eljárását.

2) Alaposan tisztítsa meg az elemtartót egy száraz ruhával, vagy kövesse az elemgyártó által megadott tisztítási utasításokat.

Helyezze be az elemeket az elemen jelölt polaritás (+) szerint.

ELEMCSERE A COMPUTERBEN

Az elem cseréjéhez csavarja le a computer hátsó falán lévő műanyag részt. Egy érem segítségével vegye le a burkolat műanyag részét, vegye ki az elhasznált elemet és 1 darab új CR2032 elemet helyezze be az elemtartóba.

ELEMCSERE AZ ÉRZÉKELŐBEN

Az elem cseréjéhez csavarja le az érzékelő felső részben lévő műanyag részt. Egy érem segítségével vegye le a burkolat műanyag részét, vegye ki az elhasznált elemet és 2 darab új L1154F elemet helyezze be az elemtartóba.

FIGYELMEZTETÉSEK!

A. Computer használata előtt olvassa el a jelen utasításban szereplő összes információt.

B. A computer helyes használatának biztosítása érdekében mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket.

C. A készüléket, az elemeket és az alkatrészeket a vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. A jogellenes ártalmatlanítás környezetszennyezést okozhat.

D. Ne dobja az elemeket tűzbe. Az elem felrobbanhat.

E. Víz alatt ne használja a computert.

F. Tartsa távol a gyerekektől. Lenyelhető apró alkatrészeket tartalmaz. Lenyelés esetén menjen kórházba.

JELMAGYARÁZAT:



Kérjük, ügyeljen a tisztaságra – amennyiben a termék nem felel meg többi az elvárásainak vagy lejárt a használati ideje, ártalmatlanítsa a terméket a mindenkor hatályos helyi környezetvédelmi szabályoknak megfelelően. Csomagolás és a termékkel kapcsolatos más elem eldobása mindig az erre kijelölt helyen történjen



Csomagolóanyag fajtája: lapos karton.



Csomagolóanyag fajtája: polivinil-klorid.



Olvassa el figyelmesen a használati utasítást.



Jelen termék megfelel az 2014/30/EU (EMC), 2014/53/EU irányelv valamint a 2011/65/EU és 2015/863 irányelvek követelményeinek.



Elektromos hulladék – a berendezést nem szabad más háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Az elhasználdott eszközt az újrahasznosítás céljából használt elektromos és elektronikus berendezések speciális gyűjtőhelyére vigye el. A háztartás fontos szerepet játszik a hulladékeszközök újrahasznosításában és felhasználásában. Régi készülékének megfelelő ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következményeket.



A jelen szimbólum azt jelenti, hogy a használt elemeket és akkumulátorokat nem lehet nem szelektált kommunális hulladékként elhelyezni. A fogyasztó felelőssége, hogy az elhasznált elemeket és akkumulátorokat arra kijelölt gyűjtőhelyen adja át újrahasznosítás vagy újrafeldolgozás céljából. Ennek köszönhetően az erőforrások felhasználását és a káros anyagok környezetbe történő kibocsátását csökkenti, illetve védi az emberek és az állatok egészségét.

Megfelel a Bizottság felhatalmazáson alapuló 2015/863/EU irányelv valamint a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv az elektromos és elektronikus berendezésekben alkalmazható egyes veszélyes anyagok korlátozásáról szóló irányelv követelményeinek.

Vízbehatolás elleni védelem foka IPx4. Ennek köszönhetően a lámpa védett a fröccsenő víz ellen.

RoHS



ANYAG:
ABS, AKRIL
SÚLY
65g

Taiwanban készült.
Gyártási idő: 2022 novembere
Tételszám: AS.220.11

GYÁRTÓ:
Farias Sp. z o.o.
Al. Gen. W. Andersa 615,
43-300 Bielsko-Biała, Polska
tel. + 48 33 44 41 777,
www.farias.pl

